## AZ91D 镁合金在不同溶液中微弧氧化膜层的 形成特性及微观形貌分析

王文礼<sup>1</sup>, 陈  $\mathbb{S}^2$ , 王快社<sup>1</sup>

## (1. 西安建筑科技大学冶金工程学院, 陕西 西安 710075; 2. 长安大学材料学院, 陕西 西安 710064)

摘要:采用原子力显微镜和扫描电子显微镜对 AZ91D 压铸镁合金在硅酸盐体系(MS)、铝酸盐体系(MA) 及锆盐体系(MZ) 三 种不同溶液中的微弧氧化膜层表面形貌进行对比分析,发现锆盐体系(MZ)溶液膜层在生长中具有横向延展的纹理,对反应孔 道有覆盖封闭作用,有利于对腐蚀介质产生有效地横向阻滞,膜层耐腐蚀性最佳。反应通道孔数量随着微弧氧化处理电压的 升高而增多;铝酸盐体系(MA)溶液制备的试样膜层因具有颗粒状形貌特征而耐腐蚀性能最差;硅酸盐体系(MS)制备膜层形 貌既有横向纹理,又存在部分颗粒状形貌,其耐蚀性介于上述两种膜层之间。

关键词: 微弧氧化; 表面形貌; 腐蚀

中图分类号: TG146.2<sup>+</sup>2 文献标识码: A 文章编号: 100028365(2010) 0&1072204

## Characteristics and Microstructure of the Micro2arc Oxidation Films of AZ91D Magnesium Alloy

WANG Wen2li<sup>1</sup>, CHEN Hong<sup>2</sup>, WANG Kua2she<sup>1</sup>

School of Metall. Engineering, Xipan University of Architecture and Technology, Xipan 710075, China;
 College of Materials, Changpan University, Xipan 710064, China)

Abstract: Based on the AFM and SEM morphology analysis, the micro2arc oxidation films of AZ91D magnesium alloy in the different solutions as silicate, aluminates and zirconate were studied and the results indicate that the corrosion resistance of the micro2arc oxidation films processed in the zirconate solution is the best because of its microstructure being cross2extended texture and that of the micro2arc oxidation films processed in the aluminates solution is weaker because of its granular microstructure. The corrosion resistance of the films processed in the silicate solution is moderate because it presents not only cross2extended texture but also partial granular microstructure.

Key words: Micro2arc oxidation; Microstructure; Corrosion

微弧氧化技术又称等离子氧化技术,是一种新兴 的材料表面陶瓷化技术。应用该技术可以在 Al、Mg、 Ti 等金属表面原位生长一层陶瓷薄膜<sup>[1]</sup>。通过对工 艺过程进行控制,可以使生成的陶瓷薄膜具有优异的 耐磨和耐蚀性能、较高的硬度和绝缘电阻<sup>[2]</sup>。

目前, 镁合金微弧氧化技术的研究多是针对提高 其耐蚀性而进行的。镁合金经微弧氧化处理后, 陶瓷 膜的结构由疏松层和致密层组成。 膜层与基体的交界 面犬牙交错, 呈微区冶金结合; 致密层没有气孔, 缺陷 较少; 致密层外侧是疏松层, 层中孔洞及其它缺陷较 多。膜层相组成主要为 MgO、MgSiO3、MgA b O4 和

收稿日期:2010205226; 修订日期:2010206215

作者简介: 王文礼(1972),湖北洪湖人,博士,副教授.研究方向:有色 金属表面改性.

Email:wangwl@nwpu.edu.cn

无定型相,而且沿膜层厚度方向,各相成分存在一定的 变化和起伏,其中 MgO 的含量随陶瓷层厚度的增加 而增加,无定型相则反之<sup>[3~5]</sup>。

镁合金表面的微弧氧化膜层是在高电压的电场作 用之下,在能够使镁合金表面产生完全钝化的溶液中, 通过镁合金与溶液中离子发生高温高压的物理、化学 以及电化学反应生成的。膜层在形成之初的生长方式 以及其形貌特征将对其性能产生较大的影响。

本文分别对 AZ91D 压铸镁合金在硅酸盐体系 (MS)、铝酸盐体系(MA) 及锆盐体系(MZ) 三种不同 溶液中的微弧氧化膜层表面形貌进行分析,并对不同 膜层的耐腐蚀性能进行对比。

1 实验方法

镁合金微弧氧化膜层为分别在硅酸盐体系(MS)、
 铝酸盐体系(MA)及锆盐体系溶液(MZ)中,以恒定电
 压 300 V(频率为 600 Hz,占空比为 15%)条件下,处

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

理时间为 1 min 制备的试样,试样厚度 1~ 2 Lm。试 样编号依次为 MS301, MA301和 MZ301, 分别表示硅 酸盐体系(MS)、铝酸盐体系(MA)及锆盐体系 溶液 (MZ)中获得的微弧氧化膜层。

膜层生长初期的微观形貌利用本原 CSPM 5500 原子力显微镜进行分析。测试模式采用接触模式,测 试探针型号为 Budget Sensors Cont Al。

膜层生长完成后的试样置于丙酮中,用超声波清洗1 min 后,对膜层表面进行喷金,使其表面能够导电,采用 Teascan 公司生产的 VEGA2TS5136XM 型 扫描电子显微镜进行分析。

2 实验结果与分析

图1为AZ91D镁合金微弧氧化膜层表面形貌的原

子力显微镜(AFM)照片。由图 1a 可以看出, MA301 试 样的生长增厚延垂直表面方向, 有类似/山峰状0形貌, 膜层这样的生长方式由于不能对腐蚀介质产生有效地 阻滞作用, 腐蚀介质溶液容易通过/山峰0之间的间隙到 达膜层与镁合金基体的界面, 进而对镁合金基体产生腐 蚀, 因此对耐蚀性不利; 由图 1b 可以看出, MZ301 试样 的膜层没有明显的山峰状形貌, 相反, 具有横向延展的 纹理, 在生长中对其他反应孔道有覆盖封闭作用, 这种 生长方式有利于对腐蚀介质产生有效地横向阻滞, 对基 体有更好的保护作用, 因此 MZ 系列膜层的耐蚀性高于 其他膜层。MS301 试样处于上述两者之间, 如图 1c 所 示, 既有横向的纹理, 又有部分山峰状的形貌, 所以膜层 的耐蚀性处于其他两种膜层之间。



© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net





Fig. 2 SEM morphology of the micr&arc oxidation films of AZ91D magnesium alloy

可以看出, AZ91D 镁合金微弧氧化膜层的表面形 貌具有以下结构特征。

(1) 网2孔状结构。MS体系和MZ体系溶液制备的试样膜层具有网2孔状形貌特征。这种网状形貌是由相互间连接形成的网和微弧氧化反应形成的反应通道孔构成的。400<sup>#</sup>工艺处理的试样其表面形貌中的

微弧氧化反应通道孔均较 300<sup>#</sup> 工艺处理的有不同程度的增大。尤其是 MS 体系溶液制备的试样,其 MS400 试样的微弧氧化反应通道孔较 MS300 试样的 约增大了一倍以上,孔径达 10 Lm 左右,而且孔径大 小分别不均匀。这与微弧氧化进行时能量分布不均有 关,当微弧氧化处理电压升高时,微弧氧化反应的能量 增大, 膜层不断生长增厚, 继续生长增厚时微弧氧化反应所需的能量将进一步增大, 就形成如图 2b 所示的反应通道。

MZ 体系溶液制备的试样, 如图 2e 和 f 所示。 MZ400 试样的微弧氧化反应通道孔较 MZ300 试样的 有所增大, 孔径约为 6 Lm 左右。反应孔的分布与尺 寸较为均匀。在相同的扫描范围内 MZ400 试样中反 应通道孔的数量显著减少, 孔所占的总面积较 MZ300 试样的有所减少, 说明这时的孔之间壁厚增大了, 由此 可以推断 MZ 试样随着处理电压的升高, 膜层厚度的 增加, 微弧氧化反应过程中对原有的反应通道孔有封 闭作用。

(2)颗粒状结构。MA体系溶液制备的试样膜层 具有颗粒状形貌特征,如图2c和d所示。这种膜层的 生长是通过颗粒相互堆积而形成的,MA400试样的颗



粒尺寸较 MA300 的有所增大。与膜层表面形貌的原 子力显微镜(AFM)分析的结果一致,这种膜层结构不 能对腐蚀介质形成完整、有效地横向阻滞作用,腐蚀介 质很容易通过颗粒的间隙达到镁合金基体,因此对耐 蚀性不利。

图 3 为 MZ 试样局部放大的 SEM 照片。可以观 察到 MZ400 试样膜层较 MZ300 试样膜层的表面更加 平整, 微弧氧化反应通道孔径大小更均匀, 孔径有缩小 的趋势, 这说明膜层在生长时能够对原有的反应通道 孔起到很好地封闭作用。在 MZ400 试样膜层表面, 如 图 3b, 最小的反应通道孔径不足 1 Lm。在较大的反 应通道孔中还可以观察到内层的膜层呈现网2孔结构, 说明该反应通道孔非垂直于表面的通孔, 而是蜿蜒曲 折或被封闭阻隔。另外, 在膜层中还存在一些细微的 裂纹, 这是膜层在生长过程中由于微应力而产生的。



图 3 锆盐体系溶液(MZ)处理试样局部放大的 SEM 照片

 Fig. 3 Enlarged local SEM morphology of micro2arc oxidation films of AZ91D magnesium alloy in MZ solution

 3 结论

(1) 锆盐体系溶液(MZ)系列膜层在生长中没 有明显的山峰状形貌,而具有横向延展的纹理,在 生长中对其他反应孔道有覆盖封闭作用,这种生长 方式有利于对腐蚀介质产生有效地横向阻滞,对基 体有更好的保护作用。随着微弧氧化处理电压的 升高,膜层厚度随之增加,微弧氧化过程对反应通 道孔具有明显封闭作用,反应通道孔数量随之 减少。

(2) 硅酸盐(MS)体系和锆盐(MZ)体系溶液制备 的试样膜层具有网2孔状形貌特征;铝酸盐(MA)体系 溶液制备的试样膜层具有颗粒状形貌特征,这种膜层 的生长是通过颗粒相互堆积成,对耐蚀性不利。

- [1] YANG G, LU X, BAI Y, et al. The effect s of current density on t he phase composition and micro structure properties of micro2arc oxidation coating [J]. Alloy Comps, 2000, 345: 1962200.
- [2] XUE W, WANG C, LI Y, et al. Effect of micro2arc discharge surface trea2ment on the tensile properties of Al CuMg alloy[J]. Mater Lett, 2002, 56: 7372743.
- [3] 邓志威, 薛文彬, 微弧氧化铝、镁等合金材料表面陶瓷化 处理[J].表面工程, 1996, (4): 43246.
- [4] 蒋百灵, 吴建国, 张淑芬, 等. 镁合金微弧氧化陶瓷层生长过程及微观结构的研究[J]. 材料热处理学报, 2002, 23 (1): 28.
- [5] 陈 宏, 郝建民. AZ91D 压铸镁合金微弧氧化的工艺研 究[J]. 铸造技术, 2009, 30(5): 6572660.